




# COMUNE DI LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

## Piano di Governo del Territorio



### PIANO DEI SERVIZI - VARIANTE 2016

#### SCHEDE DEI SERVIZI VOL. I INTERESSE GENERALE - ASSISTENZA CULTO - CULTURA - IMPIANTI TECNOLOGICI - ISTRUZIONE

Gruppo di pianificazione:

Arch. Marco D. Engel

Arch. Gian Primo Doro

Arch. Valerio Testa

P.t. Alberto Benedetti (studio SosTer)

Società di Ricerca e Pianificazione

29 - 1 - 2016

Adozione con Delibera n° del

Approvazione con Delibera n° del

Pubblicazione BURL n° del

# AVVERTENZA

Il presente fascicolo contiene le schede di rilevamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti, prodotte dal Piano dei Servizi 2012, aggiornate alla data del 31 luglio 2015.



**COMUNE DI LISSONE**  
Provincia di Monza e Brianza  
Via Gramsci 21  
20035 Lissone (MB)



**PIANO di GOVERNO del TERRITORIO**

Piano dei Servizi Controdedotto  
Schede dei servizi vol. I

Interesse generale e altri servizi  
Assistenza  
Culto  
Cultura  
Impianti tecnologici  
Istruzione

**studio  
favole**  
via Casentino 8  
20159 Milano  
tel. 02/66803318 - fax 02/6688337  
e-mail: favolep@fiscali.it

Le schede sono integralmente riprodotte sulla base del modello del 2012, conservando il criterio di catalogazione dei servizi e la numerazione, alla quale viene solamente aggiunta la sigla identificativa, utile al reperimento dei servizi sulla Tav. SP 2.

Le schede dei nuovi servizi sono aggiunte in coda al catalogo; per i servizi soppressi dopo il 2012 le schede relative sono cancellate senza modificare la numerazione delle schede successive.

Sono inoltre omesse le schede degli edifici residenziali del Contratto di Quartiere LS1.

## Parte 1


Interesse generale e altri servizi



<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Municipio
<b>Identificativo</b>	AL-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Comune di Lissone
<b>Localizzazione</b>	Via Gramsci 21		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		1.580,2 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Si, sede della polizia locale	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Magazzino Comunale
<b>Identificativo</b>	AL-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Magazzino Comunale
<b>Localizzazione</b>	Via Leopardi 12		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		


<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
--------------------------------------	--------------------------





<b>ST (computo Gis)</b>	3.909 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Alloggio del custode		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica

<b>Foto</b>
-------------




<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Cimitero
<b>Identificativo</b>	AL-3	<b>Denominazione Servizio</b>	Cimitero
<b>Localizzazione</b>	Piazza Rimembranze		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		35.622,01 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Alloggio del custode con relativo box auto	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Area mercatale
<b>Identificativo</b>	AL-4	<b>Denominazione Servizio</b>	Area mercatale (Piazzale Umiliati)
<b>Localizzazione</b>	Piazzale umiliati		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		10.359,78 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Servizi igienici	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		/	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Area mercatale
<b>Identificativo</b>	AL-6	<b>Denominazione Servizio</b>	Area mercatale (Piazza Camporelli)
<b>Localizzazione</b>	Piazza Camporelli		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		3.639,7 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		/	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Parte pubblica e parte asservita	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-7	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 33
<b>Localizzazione</b>	Via Aliprandi 9		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		2.740,54 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Publica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Publico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-8	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 2
<b>Localizzazione</b>	Via Appiani 19/21		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	264,28 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-9	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 33
<b>Localizzazione</b>	Via Botticelli 16/18/20/22/24		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		4.777,24 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica/Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica/Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-10	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 74
<b>Localizzazione</b>	Via Ferrucci 5/7/9		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		4.552,82 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Attività commerciali al piano terra	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica/Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica/Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-11	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 10
<b>Localizzazione</b>	Via Lamarmora 9		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		1.224,88 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		No	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-12	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 30
<b>Localizzazione</b>	Piazza della lega lombarda 1		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	916,55 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Ottimo		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Ottimo		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-13	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 12
<b>Localizzazione</b>	Via Montelungo 5		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		1.142,63 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-14	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 15
<b>Localizzazione</b>	Via Murri 70/72/76/78		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		2.017,45 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica/Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico/Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-15	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 17
<b>Localizzazione</b>	Via Negri 2/4/6		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		1.570,16 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-16	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 40
<b>Localizzazione</b>	Via Nenni 12/16		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	3.706,3 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-18	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 14
<b>Localizzazione</b>	Via Pacinotti 82		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		2.526,92 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica e privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica e privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-19	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 4
<b>Localizzazione</b>	Via Sauro		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		4.764,38 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica/Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico/Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-20	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 12
<b>Localizzazione</b>	Via Vecellio 33/37		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		3.835,02 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Sufficiente	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Sufficiente	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica/Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico/Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-21	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ERP n. 11
<b>Localizzazione</b>	Via Volta 29/31		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	1.256,81 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Publica e privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Publica e privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia Pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-23	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi ALER
<b>Localizzazione</b>	Via Pietro Nenni 10		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	892,69 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Comparti di edilizia sociale	<b>Servizio</b>	Edilizia pubblica
<b>Identificativo</b>	AL-24	<b>Denominazione Servizio</b>	Alloggi A.L.E.R. n. 18
<b>Localizzazione</b>	Via Antonio Canova 41		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		


<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
--------------------------------------	--------------------------



<b>ST (computo Gis)</b>	1.671,18 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata


<b>Foto</b>
-------------



<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Campo nomadi
<b>Identificativo</b>	AL-28	<b>Denominazione Servizio</b>	Campo nomadi
<b>Localizzazione</b>	Accesso da Via del Guado in Comune di Desio		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	3.272,47 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Sì		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	No		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Sì		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Ufficio postale
<b>Identificativo</b>	AL-29	<b>Denominazione Servizio</b>	Ufficio postale
<b>Localizzazione</b>	Via Palazzine/Via Po		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
--------------------------------------	--------------------------



<b>ST (computo Gis)</b>	511,83 mq
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono


<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privato
------------------------------	---------	----------------------------------------	---------

<b>Foto</b>
-------------



<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Servizi diversi
<b>Identificativo</b>	AL-30	<b>Denominazione Servizio</b>	Uffici ASML, sede guardie ecologiche volontarie, sede ass. Carabinieri in congedo, sede amici di Lollo
<b>Localizzazione</b>	Via Matteotti 158		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		2.415 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		No	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Stazione FS
<b>Identificativo</b>	AL-31	<b>Den. Serv.</b>	Stazione FS
<b>Localizzazione</b>	Piazzale Stazione		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	

<b>SF</b>	474,69 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Servizi igienici, bar e sedi associazioni	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	
	Privata	Publica

<b>Foto</b>		
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Servizi diversi
<b>Identificativo</b>	AL-32	<b>Den. Serv.</b>	Società Labu
<b>Localizzazione</b>	Via della pinacoteca		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>SF</b>	416,99 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Due colonnine elettriche e spazi ricarica		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Ottimo		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Ottimo		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Disuso
<b>Identificativo</b>	AL-33	<b>Denominazione Servizio</b>	Ex sede Polizia Municipale ed ex CPS
<b>Localizzazione</b>	Via Garibaldi 8		
<b>Stato di attuazione</b>	Dismesso		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	181,17 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	N.D.
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Disuso
<b>Identificativo</b>	AL-34	<b>Den. Serv.</b>	Ex sede ASL Provincia di Monza e Brianza, distaccamento di Lissone
<b>Localizzazione</b>	Via Garibaldi 21		
<b>Stato di attuazione</b>	Dismesso		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
<b>SF</b>	781,35 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Si, consultorio familiare		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Discreto		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Discreto		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica
<b>Foto</b>			

<b>Categoria</b>	Altri servizi	<b>Servizio</b>	Disuso
<b>Identificativo</b>	AL-35	<b>Den. Serv.</b>	Ex ospedale vecchio interno alla casa di riposo "Agostoni"
<b>Localizzazione</b>	Via Bernasconi		
<b>Stato di attuazione</b>	Dismesso		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>SF</b>	673,45 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Discreto		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Discreto		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	-
<b>Foto</b>			
			


Parte 2

Assistenza



<b>Categoria</b>	Assistenza	<b>Servizio</b>	Centro Anziani
<b>Identificativo</b>	AS-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro Diurno Anziani
<b>Localizzazione</b>	Largo Carotto		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>		
			
<b>ST (computo Gis)</b>	1.984,3 mq		
<b>Posti disponibili</b>	/		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica
<b>Foto</b>	<b>Foto</b>		
			

<b>Categoria</b>	Assistenza	<b>Servizio</b>	Centro sociale
<b>Identificativo</b>	AS-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro sociale Botticelli
<b>Localizzazione</b>	Via Botticelli 14		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	3.547,23 mq		
<b>Posti disponibili</b>	100 stanze		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

<b>Categoria</b>	Assistenza	<b>Servizio</b>	Centro assistenziale familiare e domiciliare
<b>Identificativo</b>	AS-4	<b>Denominazione Servizio</b>	Cooperativa Luciano Donghi e Cooperativa Azalea
<b>Localizzazione</b>	Via Pepe 3 (accesso dal Comune di Biassono)		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	11.909,27 mq		
<b>Posti disponibili</b>	/		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Presenza di serre		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

<b>Categoria</b>	Assistenza	<b>Servizio</b>	Centro assistenziale diurno per disabili
<b>Identificativo</b>	AS-5	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro assistenziale diurno per disabili
<b>Localizzazione</b>	Via del Pioppo		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	7.164,07 mq		
<b>Posti disponibili</b>	variabili		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

Parte 3


Culto



<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica
<b>Identificativo</b>	CU-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo
<b>Localizzazione</b>	Piazza Papa Giovanni XXIII		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		4.734,42 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privato	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia S. Giuseppe Artigiano
<b>Localizzazione</b>	Via Enrico Fermi 1		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		13.448,25 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-3	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia Santa Maria Assunta
<b>Localizzazione</b>	Via Edmondo De Amicis 7		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		17.415,6 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-4	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
<b>Localizzazione</b>	Via Del Concilio 20		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		7.242,48 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-5	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia Madonna di Lourdes
<b>Localizzazione</b>	Via Guido Bacelli 21		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	15.779,79 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-6	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
<b>Localizzazione</b>	Via Alfred Nobel 14		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		8.441,64 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-7	<b>Denominazione Servizio</b>	Parrocchia SS. Giuseppe e Antonio M. Zaccaria
<b>Localizzazione</b>	Piazza Sant'Antonio M. Zaccaria		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		


<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	

<b>ST (computo Gis)</b>	11.467,69 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata

<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica
<b>Identificativo</b>	CU-8	<b>Denominazione Servizio</b>	Chiesa di San Carlo
<b>Localizzazione</b>	Via San Carlo		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		336,8 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa cattolica e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-9	<b>Denominazione Servizio</b>	Chiesa di San Luigi e oratorio
<b>Localizzazione</b>	Via Colnaghi		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		5.757,85 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Si, ex cinema	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Discreto	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Discreto	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Associazione testimoni di Geova
<b>Identificativo</b>	CU-10	<b>Denominazione Servizio</b>	Sala del Regno testimoni di Geova
<b>Localizzazione</b>	Via Locatelli 32		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	2.018,79 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze2</b>	No		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa
<b>Identificativo</b>	CU-11	<b>Denominazione Servizio</b>	Chiesa del Borgo
<b>Localizzazione</b>	Via Assunta, angolo via Origo		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
--------------------------------------	--------------------------




<b>ST (computo Gis)</b>	56,82 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata

<b>Foto</b>
-------------



<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Chiesa e servizi parrocchiali
<b>Identificativo</b>	CU-12	<b>Denominazione Servizio</b>	Chiesa dell'Addolorata
<b>Localizzazione</b>	Via Origo		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	6.823,45 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Si, ex cinema		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Cappella di culto
<b>Identificativo</b>	CU-13	<b>Denominazione Servizio</b>	Cappella Casa di riposo Agostoni
<b>Localizzazione</b>	Via Santa Margherita (all' interno dell' ospedale)		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	196,6 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Culto	<b>Servizio</b>	Cappella di culto
<b>Identificativo</b>	CU-14	<b>Denominazione Servizio</b>	Cappella di Santa Margherita
<b>Localizzazione</b>	Via Santa Margherita		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	41,95 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			


Parte 4

Cultura




<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Biblioteca
<b>Identificativo</b>	CT-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Biblioteca civica e biblioteca del mobile
<b>Localizzazione</b>	Piazza IV Novembre		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		3.079,52 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Teatro comunale
<b>Identificativo</b>	CT-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Palazzo Terragni
<b>Localizzazione</b>	p.zza Libertà		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		


<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	

<b>ST (computo Gis)</b>	790,52 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Publicco	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Publicco

<b>Foto</b>		
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Museo
<b>Identificativo</b>	CT-3	<b>Denominazione Servizio</b>	Museo d'Arte contemporanea
<b>Localizzazione</b>	Viale Padania 6		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	347,3 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Ottimo		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Ottimo		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Centro civico
<b>Identificativo</b>	CT-4	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro civico Santa Margherita
<b>Localizzazione</b>	Via San Domenico Savio 33		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	1.284,11 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	Si, farmacia comunale, ambulatori medici e Poste		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico/Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Centro civico
<b>Identificativo</b>	CT-5	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro civico Bareggia
<b>Localizzazione</b>	p.zza Zaccaria 13		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		186,41 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		Si, alloggio di servizio, ambulatorio medico e centro prelievi	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Sede Associazione
<b>Identificativo</b>	CT-6	<b>Denominazione Servizio</b>	Sede ass. naz. Combattenti e reduci, sede ass. naz. Mutilati e invalidi di guerra, sede ass. naz. Marinai d'Italia
<b>Localizzazione</b>	Via Fiume 1		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	504,47 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Discreto		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Discreto		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Culturale
<b>Identificativo</b>	CT-7	<b>Denominazione Servizio</b>	Villa Reati
<b>Localizzazione</b>	Via Fiume 3		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	816,54 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono (presenza di vincolo specifico)		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Sede Associazione
<b>Identificativo</b>	CT-8	<b>Denominazione Servizio</b>	Sede Associazione Nazionale Caccia
<b>Localizzazione</b>	Via Bottego 78		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	709,98 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Centro Civico
<b>Identificativo</b>	CT-9	<b>Denominazione Servizio</b>	Centro Civico "Cubotto"
<b>Localizzazione</b>	Via Conti 1		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	412,96 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Sede Alpini
<b>Identificativo</b>	CT-12	<b>Denominazione Servizio</b>	Sede Associazione Nazionale Alpini
<b>Localizzazione</b>	Via Santa Margherita		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		105,27 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		No	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Cultura	<b>Servizio</b>	Cinema Multisala
<b>Identificativo</b>	CT-13	<b>Denominazione Servizio</b>	UCI cinemas Lissone
<b>Localizzazione</b>	Via Madre Teresa		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	

<b>ST (computo Gis)</b>	6111,26 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	SI		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata


<b>Foto</b>		
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------




## Parte 5

### Impianti tecnologici


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 34/35 (ex n. 2)
<b>Localizzazione</b>	Via San Giorgio		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	486,7 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	No		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua e cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 37/38 (ex n. 3) e cabina gas n. 7
<b>Localizzazione</b>	Viale Repubblica		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto rammetricotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	499,89 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua e cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-3	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 4 e cabina gas n. 15
<b>Localizzazione</b>	Viale Martiri della Libertà		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	518,5 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-4	<b>Denominazione Servizio</b>	N. 5 via De Amicis
<b>Localizzazione</b>	Via De Amicis		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	15,4 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua, cabina gas e impianti tecnologici
<b>Identificativo</b>	IT-5	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 6, cabina gas n. 1 e impianti tecnologici
<b>Localizzazione</b>	Via Battisti		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	11.765,01 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	No		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua e impianto di depurazione
<b>Identificativo</b>	IT-6	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 7 e impianto di depurazione
<b>Localizzazione</b>	Via Sauro		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	104,36 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-7	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 8
<b>Localizzazione</b>	Viale Martiri della Libertà		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	234,43 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-8	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 9
<b>Localizzazione</b>	Via Cilea Mascagni		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	25,94 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua e cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-9	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 27 (ex n. 12) e cabina gas n. 10
<b>Localizzazione</b>	Via Pacinotti		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
<b>ST (computo Gis)</b>	184,11 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			

<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-10	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 32/33 (ex n. 13)
<b>Localizzazione</b>	Via Lamarmora		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	425,5 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-11	<b>Denominazione Servizio</b>	Cabina gas n. 2
<b>Localizzazione</b>	Via Montecassino		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	1.880,65 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata con contratto di affitto	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Gelsia
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Piattaforma ecologica
<b>Identificativo</b>	IT-13	<b>Denominazione Servizio</b>	Piattaforma ecologica Santa Margherita
<b>Localizzazione</b>	Viale delle industrie		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>		5.638,06 mq	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>		Si	
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>		Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>		No	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>		Buono	
<b>Stato di conservazione della struttura</b>		Buono	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privato
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Cabina Gas ASML
<b>Identificativo</b>	IT-14	<b>Denominazione Servizio</b>	Cabina gas n. 14
<b>Localizzazione</b>	Via Martiri della Libertà		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		


<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	

<b>ST (computo Gis)</b>	13,54 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	A.S.M.L.	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	A.S.M.L.

<b>Foto</b>	
	


<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Cabina Gas ASML
<b>Identificativo</b>	IT-15	<b>Denominazione Servizio</b>	Cabina Gas
<b>Localizzazione</b>	Via Martiri della Libertà		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	23,51 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	A.S.M.L.	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	A.S.M.L.
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Centrale Telecom
<b>Identificativo</b>	IT-17	<b>Denominazione Servizio</b>	Centrale Telecom
<b>Localizzazione</b>	Via Palazzine 12		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto database topografico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	


<b>ST (computo Gis)</b>	955,93 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica


<b>Foto</b>	
	

<b>Categoria</b>	Impianti	<b>Servizio</b>	Cabina Gas ASML
<b>Identificativo</b>	IT-18	<b>Denominazione Servizio</b>	Cabina gas n.5
<b>Localizzazione</b>	Via Gioberti		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	6,41 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	A.S.M.L.
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua
<b>Identificativo</b>	IT-20	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 10
<b>Localizzazione</b>	Via Chiesa		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	559 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Pozzo acqua e cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-21	<b>Denominazione Servizio</b>	Pozzo n. 11 e cabina gas n. 8
<b>Localizzazione</b>	Via Lombardia		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	403,84 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-22	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 1
<b>Localizzazione</b>	Via Bacelli		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	10,78 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-23	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 2 -interrata-
<b>Localizzazione</b>	Piazza Italia		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	8,75 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	/		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-24	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 3 -interrata-
<b>Localizzazione</b>	Piazza IV Novembre		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	6,88 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	/		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-25	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 4 -interrata-
<b>Localizzazione</b>	Via Carducci		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	8 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	/		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-26	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 11 -interrata-
<b>Localizzazione</b>	Via Tarra		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	8 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	/		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			


<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	cabina gas
<b>Identificativo</b>	IT-27	<b>Denominazione Servizio</b>	cabina gas n. 12 -interrata-
<b>Localizzazione</b>	Via Tasso		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	9 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	/		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	ASML	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	ASML
<b>Foto</b>			
			

<b>Categoria</b>	Impianti tecnologici	<b>Servizio</b>	Impianto di cogenerazione
<b>Identificativo</b>	IT-28	<b>Denominazione Servizio</b>	Impianto di cogenerazione
<b>Localizzazione</b>	Via Lorenzo Perosi		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto database topografico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>ST (computo Gis)</b>	1.961,44 mq		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si		
<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	No		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		
<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblica	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblica
<b>Foto</b>			
			


Parte 6

Istruzione





<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'infanzia
<b>Identificativo</b>	IS-1	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola statale dell'infanzia Tiglio
<b>Localizzazione</b>	Via del Tiglio 12		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>Slp</b>	813 mq	<b>Classi</b>	4
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/
<b>Mq/alunno</b>	8,3 mq	<b>Area minima</b>	2.450 mq
<b>Iscritti</b>	98	<b>ST (computo GIS)</b>	4.108,8 mq
<b>Δ</b>	+1.658,80 mq		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	No	
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	No	
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-2	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia "Volturno"		
<b>Localizzazione</b>	Via Mariani – Via Volturno				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	1390 mq	<b>Classi</b>	5	<b>Iscritti</b>	121
<b>Posti disponibili</b>		<b>Capienza ulteriore</b>		<b>ST (computo GIS)</b>	2.154,41 mq
<b>Mq/alunno</b>	11,49 mq	<b>Area minima</b>	3.025,00 mq	<b>Δ</b>	-870,59 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		No		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		Si		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					


<b>Categoria</b>	Istruzione		<b>Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia	
<b>Identificativo</b>	IS-3		<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia "Penati"	
<b>Localizzazione</b>	Via Pacinotti				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	1.307 mq	<b>Classi</b>	7	<b>Iscritti</b>	168
<b>Posti disponibili</b>		<b>Capienza ulteriore</b>		<b>ST (computo GIS)</b>	6.190 mq
<b>Mq/alunno</b>	7,78 mq	<b>Area minima</b>	4.200 mq	<b>Δ</b>	+1.990 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Ottimo		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Ottimo	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		No		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		Si		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					


<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-4	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia statale "A. Cagnola"		
<b>Localizzazione</b>	Via Marconi 1				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>			
					
<b>Slp</b>	3.749,5 mq	<b>Classi</b>	9	<b>Iscritti</b>	220
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	8.172,17 mq
<b>Mq/alunno</b>	17,04 mq	<b>Area minima</b>	5.500 mq	<b>Δ</b>	+2.672,17 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			No	
	<b>Refettorio/mensa</b>			Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			Si	
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>			
					


<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-5	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'Infanzia "Volturno" succursale		
<b>Localizzazione</b>	Via Piermarini (adiacente alla scuola primaria Tasso)				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio google map</b>			
					
<b>Slp</b>	1.107 mq	<b>Classi</b>	4	<b>Iscritti</b>	101
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	50% di 12800mq = 6400 mq
<b>Mq/alunno</b>	10,96 mq	<b>Area minima</b>	2.525 mq	<b>Δ</b>	+3.875 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Ottimo	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Ottimo		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		No		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		Si		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico		
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-6	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'infanzia paritaria Mater Divina Provvidenza		
<b>Localizzazione</b>	Via de Amicis 17				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	695,05 mq	<b>Classi</b>	5	<b>Iscritti</b>	136
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	2.299,16 mq
<b>Mq/alunno</b>	5,11 mq	<b>Area minima</b>	3.400 mq	<b>Δ</b>	-1.100,84 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			No	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					


<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-7	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata Bareggia		
<b>Localizzazione</b>	Via dell'Asilo 6				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>			
					
<b>Slp</b>	665 mq	<b>Classi</b>	5	<b>Iscritti</b>	130
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	2.166,88 mq
<b>Mq/alunno</b>	5,12 mq	<b>Area minima</b>	3.250 mq	<b>Δ</b>	-1.083,12 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			SI	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			Si	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata	
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>			
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-8	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'infanzia paritaria Maria Bambina		
<b>Localizzazione</b>	Via Orelli 21				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>			
					
<b>Slp</b>	1.434,55 mq	<b>Classi</b>	10	<b>Iscritti</b>	275
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	1.434,55 mq
<b>Mq/alunno</b>	5,22 mq	<b>Area minima</b>	6.875 mq	<b>Δ</b>	-5.440,45 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		Si		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		SI		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		Si		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata		
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>			
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola dell'infanzia		
<b>Identificativo</b>	IS-9	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola dell'infanzia paritaria Cuore Immacolato di Maria		
<b>Localizzazione</b>	Via Nobel 14				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>			
					
<b>Slp</b>	273 mq	<b>Classi</b>	4	<b>Iscritti</b>	111
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	272,6 mq
<b>Mq/alunno</b>	2,46 mq	<b>Area minima</b>	2.775 mq	<b>Δ</b>	-2.502,40 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		No		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		SI		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Privata		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Privata	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola primaria
	IS-10	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola primaria "E. De Amicis"
<b>Localizzazione</b>	Via Tarra 4, via De Amicis (adiacente a scuola sec.)		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>Slp</b>	2.725,57 mq	<b>Classi</b>	15
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/
<b>Mq/alunno</b>	8,36 mq	<b>Area minima</b>	6.924,24 mq
<b>Iscritti</b>	326		
<b>ST (computo GIS)</b>	50% di 11593,88 =5796,94 mq		
<b>Δ</b>	-1127,30 mq		
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Scuola buono Palestra sufficiente	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Scuola buono Palestra sufficiente
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	No	
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			


<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola Primaria		
<b>Identificativo</b>	IS-11	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola Primaria "M. Buonarroti"		
<b>Localizzazione</b>	Via dei Platani 20				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>			
					
<b>Slp</b>	3.691,38 mq	<b>Classi</b>	11	<b>Iscritti</b>	232
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	17.610,41 mq
<b>Mq/alunno</b>	15,91 mq	<b>Area minima</b>	5.178,24 mq	<b>Δ</b>	+12.432,17 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si			
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si			
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si			
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si			
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	Si			
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>			
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola Primaria		
<b>Identificativo</b>	IS-12	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola Primaria "Dante Alighieri"		
<b>Localizzazione</b>	Via Mariani – Via Volturno				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	3.910,46 mq	<b>Classi</b>	14	<b>Iscritti</b>	305
<b>Posti disponibili</b>		<b>Capienza ulteriore</b>		<b>ST (computo GIS)</b>	6.993,4 mq
<b>Mq/alunno</b>	12,82 mq	<b>Area minima</b>	6.551,40 mq	<b>Δ</b>	+442 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>		Si		
	<b>Refettorio/mensa</b>		Si		
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>		Si		
	<b>Spazi ricreativi</b>		Si		
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>		Si			
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola Primaria
<b>Identificativo</b>	IS-13	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola Primaria "San Mauro"
<b>Localizzazione</b>	Via E. Fermi		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>Slp</b>	4.428,75 mq	<b>Classi</b>	16
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/
<b>Mq/alunno</b>	12,03 mq	<b>Area minima</b>	7.757,44 mq
<b>Iscritti</b>			368
<b>ST (computo GIS)</b>			9.634,7 mq
<b>Δ</b>			+1.877,26 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	No	
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si	
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola Primaria
<b>Identificativo</b>	IS-14	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola Primaria "Aldo Moro"
<b>Localizzazione</b>	Piazza Caduti di via Fani 9		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio ortofoto</b>	
			
<b>Slp</b>	3.916,69 mq	<b>Classi</b>	17
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/
<b>Mq/alunno</b>	10,94 mq	<b>Area minima</b>	7.475,04 mq
<b>Iscritti</b>			358
<b>ST (computo GIS)</b>			7.184,14 mq
<b>Δ</b>			-290,90 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Scuola buono Palestra sufficiente	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Scuola buono Palestra sufficiente
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si (insufficiente)	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	No	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>
		Pubblico	
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
			

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola Primaria
<b>Identificativo</b>	IS-15	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola Primaria "T. Tasso"
<b>Localizzazione</b>	p.le Virgilio 2 – via T. Tasso (adiacente alla scuola d'infanzia Volturno succ.)		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		



<b>Slp</b>	3.436 mq	<b>Classi</b>	12	<b>Iscritti</b>	286
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	50% di 12800mq = 6400 mq
<b>Mq/alunno</b>	12,01 mq	<b>Area minima</b>	6.280,56 mq	<b>Δ</b>	+119,44 mq


<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Scuola: Buono Palestra: ottimo	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Scuola: Buono Palestra: ottimo
---------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------

<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
-----------------------------------------------------	----	----------------------------------------------	----

<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	Si
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si

<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
------------------------------	----------	----------------------------------------	----------



<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria 1° grado		
	IS-16	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola secondaria di primo grado De Amicis		
<b>Localizzazione</b>	Via Tarra 2, via De Amicis (adiacente alla scuola primaria De Amicis)				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	4176,88 mq	<b>Classi</b>	11	<b>Iscritti</b>	256
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	50% di 11593,88 = 5796,94 mq
<b>Mq/alunno</b>	16,32 mq	<b>Area minima</b>	6.041,60 mq	<b>Δ</b>	-244,66 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Scuola buono Palestra ottimo		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Scuola buono Palestra ottimo	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			Si	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado
<b>Identificativo</b>	IS-17	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado "De Amicis" – Succursale Bareggia

<b>Localizzazione</b>	Via Gian Battista Vico 12
-----------------------	---------------------------

<b>Stato di attuazione</b>	Attuato
----------------------------	---------

<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
-------------------------------------	--------------------------



<b>Slp</b>	2.900,43 mq	<b>Classi</b>	9	<b>Iscritti</b>	210
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	5.797,59 mq
<b>Mq/alunno</b>	13,81 mq	<b>Area minima</b>	5.124 mq	<b>Δ</b>	+673,59

<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Sufficiente	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Sufficiente
---------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------	-------------


<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	No
-----------------------------------------------------	----	----------------------------------------------	----

<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	No
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	No
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si

<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
------------------------------	----------	----------------------------------------	----------

<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado
<b>Identificativo</b>	IS-18	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado "B. Croce"
<b>Localizzazione</b>	Via Mariani 1		
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato		

<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>	<b>Stralcio ortofoto</b>
	


<b>Slp</b>	4.899,37 mq	<b>Classi</b>	14	<b>Iscritti</b>	285
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	6.405,92 mq
<b>Mq/alunno</b>	17,19 mq	<b>Area minima</b>	6.384,00 mq	<b>Δ</b>	+21,92 mq

<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	Si	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>	Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>	Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>	Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>	Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>	Si	
	<b>Spazi aperti pertinenziali</b>	Si	



<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico	<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico
------------------------------	----------	----------------------------------------	----------

<b>Foto</b>		<b>Foto</b>	
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado		
<b>Identificativo</b>	IS-19	<b>Denominazione Servizio</b>	Scuola secondaria di 1° grado "E. Farè"		
<b>Localizzazione</b>	Via Caravaggio				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuata				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	7.850,83 mq	<b>Classi</b>	21	<b>Iscritti</b>	475
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	10.791,78 mq
<b>Mq/alunno</b>	16,53 mq	<b>Area minima</b>	10.450 mq	<b>Δ</b>	+341,78 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			Si	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			No	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria di 2° grado		
<b>Identificativo</b>	IS-20	<b>Denominazione Servizio</b>	Liceo Scientifico "Enriques" - Istituto Tecnico Commerciale - Geometri "Europa Unita" - Liceo linguistico "Parini" (succ.)		
<b>Localizzazione</b>	v.le Martiri della Libertà 124				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	27.159,48 mq	<b>Classi</b>	26 <sup>scient</sup> +5 <sup>geom</sup> +10 <sup>ITC</sup> +16 <sup>Parini</sup>	<b>Iscritti</b>	621+99+222 +359
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	81.110,57 mq
<b>Mq/alunno</b>	20,88 mq	<b>Area minima</b>	68.095,7 mq	<b>Δ</b>	13.014,87 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			No	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			Si	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Scuola secondaria di 2° grado		
<b>Identificativo</b>	IS-21	<b>Denominazione Servizio</b>	I.S.I.S. "G. Meroni" – I.P.S.I.A. Legno, Mobile, Arredamento		
<b>Localizzazione</b>	Via Alfieri 14				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>			<b>Stralcio ortofoto</b>		
					
<b>Slp</b>	11.870,31 mq	<b>Classi</b>	45	<b>Iscritti</b>	1003
<b>Posti disponibili</b>	/	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	7.141,92 mq
<b>Mq/alunno</b>	11,83 mq	<b>Area minima</b>	26.278,60 mq	<b>Δ</b>	-19.136,68 mq
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono		<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono	
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No		<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si	
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>			Si	
	<b>Refettorio/mensa</b>			No	
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>			Si	
	<b>Spazi ricreativi</b>			Si	
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>			No	
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>			Si		
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>			<b>Foto</b>		
					

<b>Categoria</b>	Istruzione	<b>Servizio</b>	Asilo nido comunale		
<b>Identificativo</b>	IS-22 (A)	<b>Denominazione Servizio</b>	Asilo nido comunale Tiglio		
<b>Localizzazione</b>	Via del Tiglio 12				
<b>Stato di attuazione</b>	Attuato				
<b>Estratto aerofotogrammetrico</b>		<b>Stralcio Google earth</b>			
					
<b>Slp</b>	1519 mq	<b>Classi</b>		<b>Iscritti</b>	
<b>Posti disponibili</b>	78	<b>Capienza ulteriore</b>	/	<b>ST (computo GIS)</b>	5,464,63 mq
<b>Mq/alunno</b>		<b>Area minima</b>		<b>Δ</b>	
<b>Stato di conservazione dell'immobile</b>	Buono	<b>Stato di conservazione della struttura</b>	Buono		
<b>Presenza di parcheggi pert. di uso esclusivo</b>	No	<b>Presenza di parcheggi nelle vicinanze</b>	Si		
<b>Presenza di spazi speciali</b>	<b>Attrezzature sportive/palestra</b>				
	<b>Refettorio/mensa</b>				
	<b>Aule per attività integrative/laboratori</b>				
	<b>Spazi ricreativi</b>				
	<b>Presenza di alloggio di abitazione</b>		No		
<b>Spazi aperti pertinenziali</b>					
<b>Proprietà immobiliare</b>	Pubblico		<b>Gestione del servizio a cura di</b>	Pubblico	
<b>Foto</b>		<b>Foto</b>			
					